

محصولی برای از بین بردن لکه های زنگ زدگی از روی گرانیت-سنگهای سفالین-کوارتز و موادی مقاوم در برابر اسید.

NO RUG لکه بر برپایه آب می باشد، خصوصا برای از بین بردن لکه های زنگ زدگی از روی سطوح مقاوم در برابر اسیدفرموله شده. این محصول همچنین بر روی فتوسنتزهای شوره و نمک و لکه های تیره رنگ از اکسید شده موثر می باشد.

NO RUG به دلیل فرمولاسیون مخصوصش اجازه نفوذ عمیق، یکدست به درون سطوح فشرده را می دهد مثل: پرداختهای پولیش شده و یا برس زده شده. زمانی که بکار گرفته شود، موجب از بین بردن لکه زنگ زدگی در ضخامت مواد هم می شود.

زمانی که بر روی لکه ای که قرار است از بین برود بکار برده می شود، محصول به صورت مستقل بدون نیاز به پروسه های بعدی عمل می کند تا جایی که به طور کامل لکه را از بین ببرد.

NO RUG کاربردی آسان و سریع دارد و استفاده از آن موجب آسیب رساندن به ظاهر اصلی سطح نخواهد شد.

ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ محصولی بر پایه آبی می باشد.
- ✓ با قدرت عالی برای از بین بردن لکه ها.
- ✓ کاربرد سریع و آسان.
- ✓ موجب آسیب پذیری به سطوح بکاربرده شده نمی شود.
- ✓ با نفوذ عمیق، موجب از بین بردن لکه های زنگ زده در ضخامت مواد می شود.

موارد کاربرد :

این محصول مناسب برای استفاده بر سطوح داخلی و خارجی می باشد.
مناسب برای استفاده بر: اگلوئرا کوارتز-مرمریت-تخته سنگ-بازالت-سنگ لاوا-بازالت گداخته-سرامیک لعاب دیده-کلینکر-کوتو-گرانیت-پورسلین سفالین-پولیش خورده و طبیعی و بافت دار-آجر-سنگهای بازسازی شده-پورفیری-کوارتز-تاف.

قدرت پوشاندگی :

N.A.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

تجهیزات کاربردی:

برس، کاردک، کاربرد مستقیم بر روی لکه، پولیش زن کف.

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطوح:

- ۱- سطح را به دقت تمیز کرده و اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه گردوخاک و کثیفی بر روی سطح موجود نباشد.
- ۲- هیچ گاه محصول را بر سطوح داغ شده بکار نبرید، توصیه می شود که محصول را در طول خنک ترین زمان روز بکار ببرید.
- ۳- در زمانی که سطح مورد نظر از قبل دارای لایه ای از واکس می باشد شروع به از بین بردن آن با استفاده از روش دابل استریپینگ کنید.

کاربرد:

این محصول می بایست به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد، هیچ گاه این محصول را با دیگر مواد شیمیایی ترکیب نکنید.

۴- این محصول بدون نیاز به رقیق شدن مورد استفاده قرار می گیرد. محصول را به طور مستقیم بر روی سطح مورد نظر بریزید و با استفاده از برس، کاردک یا ابزاری از این قبیل محصول را بر روی سطح به طور کامل با لایه ای ضخیم بیوشانید. در مواقعی که از سطوح نسبتاً بزرگ استفاده می کنید مثل زمانی که کفهایی که با لکه های گل یا جلبک موجود است و می بایست از بین برود، محصول می تواند توسط پولیش زن مکانیکی انجام گیرد.

۵- محصول را بر روی سطح تا زمانی که لکه به طور کامل استخراج شود رها کنید. مدت زمان مورد نیاز برای از بین رفتن لکه بستگی به شدت، عمق و سختی و مقدار کهنگی لکه دارد. با توجه به نکات بالا، امکان این وجود ندارد که زمان دقیق مورد نیاز برای محصول برای از بین بردن لکه را محاسبه کنیم. توصیه می شود که محصول را برای دستیابی به ایده ای از مدت زمان مورد نیاز، مورد آزمون قرار دهید برای نتیجه رضایت بخش. در هر حالت اطلاعات زیر می تواند کمکی برای شما باشد.

- برای لکه های زنگ زده که دارای رنگ پریدگی می باشند به خصوص روی سطوح فشرده، غیرقابل جذب، مدت زمان از بین بردن آنها حدوده از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه می باشد.
- برای لکه های زنگ زده عمیق تیره که در زیر سطح وجود دارند، به خصوص در سطوح خلل و فرج دار و مواد قابل جذب، مدت زمان از بین بردن آنها حدود ۱-۴ ساعت می باشد.
- برای لکه های زنگ زدگی تیره، عمیق و اکسیده شده که به سطوح قابل جذب و خلل و فرج دار نفوذ کرده، مدت زمان از بین بردن از ۸-۲۴ ساعت تفاوت دارد.

برای عملکرد از بین بردن لکه هایی که نیازمند مدت طولانی تری هستند، توصیه می شود که لایه ای ضخیم از محصول را برای جلوگیری از اضافه کردن در حین عملیات که به زودی خشک می شود بکار ببرید. این عملیات موجب می شود که محصول عملکرد بهتری با لکه کند تا اینکه محیط اطراف موجب افزایش تاثیر عمل بهسازی شود. زمانی که محصول را پوشش می دهید، خیلی مهم است که بعد از برداشتن ورقه ها، برای مدت ۳۰-۶۰ دقیقه قبل از پاک کردن و تمیز کردن سطح آن را رها کنید.

۶- بعد از مدت زمان تنظیم شده، شروع به از بین بردن محصول و باقی مانده هایش کنید، چه خشک شده باشند چه نم دار. برای از بین بردن **NO RUG** امکان این وجود دارد که از کاغذ قابل جذب یا پارچه در صورت سطوح کوچک استفاده شود، با خیساندن آنها و سپس از بین بردن باقی مانده ها تا سطح به طور کامل تمیز شود. سپس سطح را با پارچه ای نم دار تمیز کرده و برای مدتی صبر کنید تا به طور کامل خشک شود قبل از رسیدن به نتیجه لکه زدایی.

در صورت کارکرد روی سطوح متوسط یا بزرگ، تمامی باقی مانده ها چه خشک چه تر را از بین ببرید، با استفاده از جارو یا دستمال نم دار و قابل جذب تا زمانی که تمامی آنها از بین بروند. سپس سطح را با پارچه ای نم دار تمیز کنید و صبر کنید تا به طور کامل خشک شود قبل از رسیدن به نتیجه لکه زدایی.

در صورتی که نتیجه پرداخت به طور کامل رضایت بخش نبود، پروسه کاربرد را بر طبق نکات ذکر شده در بالادوباره تکرار کنید یا تصمیم بگیرید که در صورت نیاز سطح را از قبل شن مال کنید.

زمانی که بر روی سطح با لکه های عمیق تر کار می کنید، بر روی سنگهای طبیعی، ممکن است لازم باشد که برای افزایش جذب سطح و عمق نفوذ لکه بر برای نتیجه موثرتر با ماشین پولیش زنی بر روی سطح گذر کنید.

عمق پولیش زنی بستگی به مدت زمان نفوذ لکه دارد، برای لکه های عمیق، ممکن است که نیاز به کارکردن با ماشین ساینز **GRAIN** پایین تر داشته باشید. این عملیات موجب دستیابی به استخراج عمیق تر و در مدت زمان خیلی کوتاه تر می شود. ما همیشه توصیه می کنیم که قبل از استفاده از لکه بر بر سطوح بزرگتر، آزمون اولیه ای را انجام دهید برای اینکه ضرورت استفاده از پولیش زن مکانیکی بر روی سطح را متوجه شوید. زمانی که لکه از بین رفت، با ماشین تا زمانی که درخشندگی مورد نیاز به دست یابد بر روی سطح گذر کنید.

بازگشایی سطح برای رفت و آمد:

۷- بعد از آبکشی سطح، منتظر بمانید تا کف به طور کامل خشک شود قبل از اینکه برای رفت و آمد مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات مکمل تمیزکاری و نگهداری:

- برای تمیزکردن روزمره سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود که از **neugel** یا **algafloor** استفاده کنید.
- برای تمیزکردن عمقی سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود که از **faber30** یا **deterfug** بنا بر نوع سطح مورد بهسازی استفاده کنید.
- در پی استفاده از این محصول برای عملیات لکه زدایی، توصیه می شود که از بهسازی ضد رطوبت یا ضد لکه استفاده شود که بر طبق مشخصه های سطح انتخاب شود.

دستورالعمل ها و راهنمایی ها:

NO RUG می بایست به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. هیچ گاه این محصول را با دیگر مواد شیمیایی ترکیب نکنید بجز پودر ضخامت دهنده پولتیک فابر.

- هیچگاه محصول را روی سطوحهای بیش از حد داغ شده استفاده نکنید.
- محصول را بر روی سطوحی که احتمال ریسک بارش، مه، رطوبت وجود دارد بکار نبرید.
- در زمان استفاده از محصول نباید در برابر نور مستقیم خورشید استفاده کنید.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

- محصول را بر روی سطوحی با دمای بین +۵ و +۴۰ درجه سانتی گراد اعمال کنید.
- در زمانی که بر روی سطوح ب تازگی دوغاب شده استفاده می کنید، صبر کنید تا دوغاب بطور کامل خشک شود.
- برای دستیابی به نتیجه ای خوشایند، و یکدست در صورت استفاده بر سطوح قابل جذب ، توصیه می شود که محصول را بر روی سطوحی بزرگتر از نقطه لکه استفاده کنید مثل کل اتاق یا کل کاشی. این بخش بنا بر اندازه و گستردگی لکه نتیجه گیری می شود.
- قبل از بکاربردن محصول بر روی کل سطح، توصیه می شود که قسمت کوچک و غیر قابل دسترسی را مورد آزمون قرار دهید.

تمیز کردن تجهیزات:

در پایان پروسه استفاده از محصول، تجهیزات مورد استفاده را می توان با استفاده از آب شستشو داد.

نکات ایمنی:

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
شکل ظاهری محصول	مایع
رنگ	شفاف
رایحه	بی بو
PH	۰.۵ ± ۱.۵
نقطه اشتعال	غیر قابل اشتعال

نگه داری:

ظرف را با در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

عمر مفید:

۲۴ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

بسته بندی:

- بطری ۱ لیتری ۱۲ بطری در هر جعبه

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

H290 ممکن است سبب خوردگی اجسام فلزی شود.

H314 ممکن است موجب سوختگی پوست و آسیب به چشم ها شود

P260 از تنفس بخار-اسپری و شعله آن خود داری شود.

P264 پس از کاربرد محصول شستشو به طور کامل انجام شود.

P280 از محافظت کننده های صورت و چشم و لباسها و دستکش استفاده شود.

P305+P351+P338 در صورت تماس با چشم: به طور کامل آبکشی شود برای مدتی و در صورت وجود لنز، آن را در آورده و به آبمشی ادامه دهید.

P405 به صورت کاملا بسته نگه داری شود

P501 ظرف و محتویاتش در سطح آشغال مخصوص قرار گیرد.

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.