

محصولی برای زدودن لکه های رطوبت ، زرداب ، جوهرمازو (تانن) و سایر لکه های مقاوم

این محصول لکه زدا که حلال آن بر پایه آب است ؛ برای از بین بردن انواع لکه های خاصی است که بر روی مواد مختلف ایجاد می شود.

این محصول با ترکیبات منحصر به فرد و خاص خود راه حل قطعی و موثری برای :

- زدودن زردابها و لکه های زرد رنگ که در اثر بالا رفتن رطوبت یا نفوذ آب بر روی سطوح بوجود می آید؛
- زدودن لکه های رطوبت از مواد یا لکه های تیره ای که در اثر جذب آب بر روی سنگهای طبیعی ایجاد می شود؛
- زدودن لکه های مقاوم مانند نیکوتین و جوهر مازو (تانن)؛
- زدودن لکه های بسیار مقاوم تیره رنگی که حتی با استفاده از No Mac Gel هم کاملا برطرف نشده اند؛
- برای کامل کردن مرحله ی پاکسازی سنگ مرمر از زنگ زدگی و بقایای بنفش رنگی که از تاثیر Mar Gel Plus برجای مانده.

این محصول می تواند بر روی همه ی سطوح به کار برده شود ؛ حتی برای حساس ترین انواع آنها مثل: سنگ مرمر جلا خورده و سطوح پرداخت شده ای که به اسید حساس هستند؛ بدون اینکه در ظاهر اصلی آنها تغییری ایجاد شود. اکسیدانت **OXIDAN** بلافاصله پس از مصرف ، به تنهایی و بدون نیاز به روشهای دیگر تاثیر کرده و لکه ها را کاملا از بین می برد.

ویژگی ها و مزیت استفاده از این محصول :

- ✓ محصولی است که حلال آن بر پایه آب است؛
- ✓ قدرت لکه زدایی فوق العاده ؛
- ✓ به سطح کار آسیب نمی رساند ؛
- ✓ همه کاره و منحصر به فرد؛
- ✓ برای انواع لکه های مقاوم مناسب است .

موارد کاربرد:

این محصول هم برای سطوح داخلی و هم سطوح بیرونی قابل استفاده است ؛ و مناسب برای استفاده بر روی : مرمریت آگلومریت سیمانی ، مرمریت آگلومریت رزینی ، کوارتز- رزین آگلومریت، تخته سنگ ، ماسه سنگ ، بازالتینا، سنگهای آتشفشانی ، مولتن بازالت ، سمنتینا ، بتن، سرامیک کراکوتل، سرامیک لعاب داده ، کلینکر، کوتو، گرانیت، سنگهای زینتی لپد، سنگهای زینتی جلاخورده، سیمانهای دوغابی، سنگ آهک ، مرمریت، آجر تزیینی ، سنگ های مصنوعی (اکو سنگ)، سنگهای آذرین ، کوارتز، تراکوتا، تراورتن و توف می باشد.

آدرس: شرعیته، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

قدرت پوشاندگی :

N.A.

تجهیزات کاربردی :

برس، کاردک، استفاده مستقیم محصول بر روی لکه ها.

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطح :

۱. به دقت سطوح را تمیز کرده و مطمئن شوید که هیچ اثر گرد و غبار یا لکه ای باقی نمانده است؛
۲. هرگز این محصول را بر روی سطوح مرطوب به کار نبرید؛ بنابراین اطمینان حاصل کنید که سطح مورد استفاده خشک یا فقط کمی نم دار باشد؛
۳. این محصول را برای سطوح بیش از حد داغ استفاده نکنید. توصیه می شود محصول در طول خنک ترین زمان روز استفاده شود؛
۴. در مواردی که سطح مورد نظر، دارای لایه ای از واکس می باشد، عمل زدودن لکه را با دابل استریپینگ (DOUBLE STRIPPING) انجام دهید.

کاربرد :

- یادآوری: **OXIDANT** هنگام کار اکسیژن فعال ایجاد می کند؛ بنابراین باید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. هرگز آن را با سایر مواد شیمیایی ترکیب نکنید؛ بجز برای غلیظ و سفت کردن پودر **Faber Poultice**.
۵. محصول رقیق نشده را مستقیماً بر روی سطح کار بریزید. از یک برس و کاردک استفاده کنید یا می توانید آن را مستقیماً بر روی سطح ریخته و سطح کار را با لایه ضخیمی از این محصول کاملاً بپوشانید.
 ۶. محصول را تا زمانی که لکه کاملاً از بین نرفته، بر روی سطح رها کرده تا تاثیر خود را بگذارد. زمان مورد نیاز، بستگی به نوع لکه، عمق، مقاومت لکه و مقدار زمانی که محصول بر روی سطح می ماند، دارد.
- اگر چه همه موارد دارای ویژگی های مختلف هستند که ممکن است نیاز به مدت زمان خاصی داشته باشند؛ اما معمولاً زمان لازم برای زدودن لکه ها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: .
- برای زدودن زردابها و لکه های زرد رنگی که در اثر بالا رفتن رطوبت یا نفوذ آب بر روی سطوح ایجاد شده اند: از ۸ تا ۲۴ ساعت؛
 - برای لکه های رطوبت یا لکه های تیره رنگ که در اثر جذب آب به وجود آمده اند: بین ۸ تا ۲۴ ساعت؛

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

- برای لکه های مقاوم مانند : نیکوتین و جوهر مازو (تانن)، به عنوان مثال : از ۲ تا ۸ ساعت؛
- برای زدودن لکه های بسیار مقاوم تیره رنگی که حتی با استفاده از No Mac Gel هم کاملا برطرف نشده اند: از ۱ تا ۶ ساعت؛
- مرحله ی پاکسازی کامل زنگ زدگی بعد از به کار بردن Mar Gel Plus OXIDANT باید دو برابر زمانی باشد که برای Mar Gel Plus لازم است.

چون لکه زدایی به مدت زمان بیشتری نیاز دارد، توصیه می شود لایه ی محصول را با ورقه نایلونی یا پلاستیکی بپوشانید . توصیه می شود به همین منوال یک لایه ی ضخیم تری از محصول را طوری استفاده نمایید تا به دلیل خشک شدن سریع مجبور نشوید که دوباره از لایه ی دیگری از محصول استفاده کنید . این عمل چون باعث می شود تا محصول به جای محیط پیرامون واکنش بهتری بر روی لکه داشته باشد ؛ بنابراین تاثیر بهینه سازی هم افزایش می یابد. هنگامی که روی محصول را می پوشانید ، و بعد از برداشتن ورقه بسیار مهم است که قبل از پاک کردن محصول و تمیز کردن، سطح کار را حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در معرض هوا بگذارید .

۷. بعد از این مدت زمان ، محصول و باقیمانده های آن - را چه خشک یا خیس - از روی سطح مورد نظر پاک کنید. برای پاک کردن اکسیدانت (OXIDANT) از روی سطوح کوچکتر بهتر است از کاغذ آب خشک کن یا پارچه طوری استفاده کنید تا سطح کار کاملا تمیز شود. سطح کار را با یک پارچه ی مرطوب خشک کرده و تا دیدن نتیجه ی کار صبر کنید تا سطح کار کاملا خشک شود. برای سطوح متوسط یا بزرگتر، همه ی باقیمانده ها را - چه خیس یا خشک - با یک جارو و پارچه ی آب خشک کن ، یا موپ مرطوب (damp mop) خشک کنید ، تا همه بقایا کاملا از بین برود. سطح را با پارچه یا موپ (mop) مرطوب خشک کنید و تا دیدن نتیجه ی کار صبر کنید تا سطح کار کاملا خشک شود.

اگر نتیجه نهایی کاملا رضایتبخش نبود، مراحل استفاده از محصول را همان طور که در بالا توضیح داده شد تکرار کنید. و در صورت نیاز سطح قبلی را جلوتر سمباده بزنید. اگر لکه از ابتدا و آغاز مخلوط باشد، بهتر است از یک نوع لکه زدای دیگر استفاده کنید.

هنگامی که با زدودن لکه های سخت تر و عمیق تر سنگهای طبیعی مثل: لکه های حاصل از رطوبت و زرداب سروکار دارید ؛ ممکن است لازم باشد تا برای بالا بردن سطح جذب و نفوذ لکه برها و همچنین نتیجه ی موثرتر؛ سطح کار با یک دستگاه پولیش زن ، ساب زده شود.

عمق پرداخت بستگی به مقدار و اندازه ی نفوذ لکه بستگی دارد. برای لکه های بسیار عمیق، ممکن است نیاز باشد تا از اندازه پایین تری از grain استفاده کنید. این مرحله ی مقدماتی باعث می شود که در زمان کوتاهتری لکه های عمیقتری را از بین ببرید .

توصیه می شود قبل از استفاده از لکه زداها در فضاهای بزرگتر، ابتدا یک آزمایش ابتدایی انجام شود تا مشخص گردد که آیا قبل از استفاده از لکه زداها باید از دستگاههای پولیش زن استفاده شود یا خیر؟ به محض از بین رفتن لکه ، سطح را رها کنید تا درخشش لازم را به دست آورد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

کاربرد اکسیدانت (OXIDANT) + فابر پولتیک (FABER POULTICE):

آماده سازی مخلوط: اکسیدانت (OXIDANT) را در داخل یک سطل یا ظرف مناسب بریزید و فابر پولتیک (FABER POULTICE) را به آهستگی و به تدریج اضافه کنید. هنگام مخلوط کردن از یک کاردک یا قاشق یا هر ابزار مناسب دیگر استفاده کنید. عمل اضافه کردن فابر پولتیک (FABER POULTICE) را ادامه دهید تا مایعی دوغابی شکل و کرمی به دست بیاید. اضافه کنید مقدار بیشتری فابر پولتیک (FABER POULTICE) در صورتی که مخلوط خیلی شل باشد یا اگر مخلوط خیلی سفت و غلظتش زیاد باشد به جای آن اکسیدانت (OXIDANT) اضافه کنید.

کاربرد مخلوط: هنگامی که مخلوط به غلظت مناسب رسید، آن را مستقیماً بر روی سطح مورد نظر به کار ببرید. برای پوشش کامل سطح، یک لایه ضخیم و یکدست از این مخلوط به کار برده شود. برای پاک کردن لکه های سخت و قدیمی، و بالا بردن تاثیر لکه زداها، مخلوط می تواند تا زمان پاک کردن با یک روکش پلاستیکی پوشانده شود. اگر تصمیم گرفتید که مخلوط را بپوشانید، هنگامی که لکه را از بین بردید؛ مطمئن شوید که رویه آن را برداشته اید و قبل از برس زدن، روی سطح را خشک کنید. برای سطوح کوچکتر، لکه های روکش پلاستیکی می تواند با چسب یا نوارهای چسبناک محکم شوند. اگر مقدور نیست، تنها کافی است که مخلوط با روکش پوشانده شود بدون آنکه لکه های آن محکم شود. هرگز بر روی سطحی که با محصول پوشانده شده است از نوارهای چسبناک استفاده نکنید؛ بلکه از نوار برای لکه های روکش پلاستیکی استفاده کنید.

مدت زمان شروع استفاده:

۸. پس از شستشوی سطح با آب، صبر کنید تا قبل از رفت و آمد کاملاً خشک شده باشد.

محصولات مکمل جهت تمیز کاری و نگهداری:

- برای تمیزکاریهای معمول (روزانه) سطحی که با اکسیدانت (OXIDANT) بهسازی شده؛ توصیه می شود از محصولات NEUGEL یا ALGAFLOOR استفاده شود؛
- برای تمیزکاریهای عمقی سطحی که با این محصول بهسازی شده؛ توصیه می شود با توجه به نوع سطحی که می بایست تمیز شود از DETERFUG یا FABER ۳۰ استفاده شود؛
- توصیه می شود پس از آنکه با استفاده از MAR GEL PLUS مرحله ی لکه زدایی انجام شد، با توجه به ویژگیها و استفاده ی دلخواه از سطح، یک ضد رطوبت و یا ضد لکه برای بهینه سازی انتخاب شود.

راهنما و دستورالعمل:

یادآوری: OXIDANT هنگام کار اکسیژن فعال ایجاد می کند؛ بنابراین باید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. هرگز آن را با سایر مواد شیمیایی ترکیب نکنید.

- هرگز محصول را بر روی سطح خیس یا بیش از حد مرطوب استفاده نکنید؛
- هرگز محصول را بر روی سطوح بیش از حد داغ استفاده نکنید؛
- هرگز محصول را زمانی که خطر حتمی بارش باران یا یخ زدگی و مه وجود دارد، استفاده نکنید،

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

- هرگز محصول بر روی سطحی که در معرض تابش مستقیم خورشید است ، به کار نبرید؛
- این محصول را در درجه ی حرارت بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد بر روی سطوح استفاده کنید ؛
- هنگامی که محصول را برای سطوحی که به تازگی کار شده اند و یا دوغاب آنها تازه ریخته شده است به کار می برید، اجازه دهید تا چسبناکی و خیسی آنها کاملا بر طرف شود؛
- برای رسیدن به نتیجه ی مورد دلخواه و ظاهری صاف بر روی سطوحی که جاذب هستند توصیه می شود که از لکه زداها برای بهسازی جاهایی که بزرگتر هستند استفاده کنید و جاهایی مثل تمام کاشیها یا اطاقهایی که دارای یک لکه می باشند نیاز به این کار ندارد. این فضاها می تواند با توجه به اندازه و گستردگی لکه انتخاب شوند؛
- پیش از آنکه محصول را برای تمام سطح استفاده کنید، توصیه می شود کمی از آن را بر روی قسمتی که دیده نمی شود یا قطعه ای که بلااستفاده است امتحان کنید تا قابلیت آن مورد بررسی قرار گیرد.

تمیز کردن تجهیزات:

در پایان کار، توصیه می شود تجهیزات مورد استفاده با آب شسته شوند.

نکات ایمنی :

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
شکل ظاهری محصول	مایع
رنگ	شفاف
رایحه	بدون بو
گرانش خاص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	N.R.
PH	۶.۵ ± ۰.۵
نقطه اشتعال	ندارد

نگهداری :

ظرف را در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

۱۲ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

- هر جعبه شامل ۱۲ بطری ۱ لیتری

شناسایی خطرات محصول:

۳۱۸ H باعث بروز تحریکات جدی چشم می شود:

۲۶۱ P از استنشاق بخار، گاز، غبار و اسپری آن جدا دوری کنید

۲۶۴ P پس از تماس کاملاً شستشو دهید :

۲۸۰ P هنگام کار از دست کش ، لباس، عینک و ماسک ایمنی استفاده کنید

۳۱۲+۳۰۱ P در صورت بلعیده شدن و هر گونه احساس ناخوشی به یک مرکز درمانی مسمومیت و یا پزشک مراجعه گردد:

۲۳۵۲+۳۰۲ P در صورت تماس با پوست با آب و صابون فراوان شستشو شود:

۳۳۸+۳۵۱+۳۰۵ P در صورت تماس با چشم: به مدت چند دقیقه با آب شستشو دهید. در صورت داشتن لنز، آنها را خارج کرده تا ادامه شستشو راحت تر صورت گیرد

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷